LOC I-LUF	APCH CRS	Rwy ldg 9904 TDZE 1074 Arpt Elev 1085
108.7	030°	

JAL-321 [USAF]

▼ * When ALS inop, increase RVR to 40 and vis to ¾ mile.
** When ALS inop, increase CAT CD RVR to 60 and vis to 1¼ miles, CAT E vis to 1½ miles.

ALSF-1

MISSED APPROACH: Track heading 030° to 4000, intercept LUF TACAN R-030 to JOKVI (LUF R-030/12 DME). Ctc LUKE APP CON.

ATIS ★	LUKE APP CON	LUKE TOWER ★	GND CON	CLNC DEL
134.925 269.9	118.15 363.12	119.1 379.9	133.175 335.8	126.25 273.475

*** Circling not authorized E of Rwy 3R-21L.







CATEGORY	C	D	E
S-ILS 3R *	1274/24 200 (200-½)		
S-LOC/ DME 3R **	1480/40 406 (400-¾)		1480/50 406 (400-1)
CIRCLING ***	1560-1½ 475 (500-1½)	1640-2 555 (600-2)	NOT AUTHORIZED

HIRL all Rwy

SW-4, 22 OCT 2009 to 19 NOV 2009